

Návod k údržbě dřevěných a dřevohliníkových oken a dveří.

Pro zachování dlouhé životnosti, Vám doporučujeme dodržovat níže uvedená ustanovení.

Obsah udržovací sady:

- Zobel Reiniger (5101) – čistící prostředek na vodní bázi pro odstranění mastnoty z povrchu
- Zobel Schutzemulsion (5102) – ochranný balzám povrchové úpravy (lazury)
- Zobel Schutzlasur – prostředek k opravě drobných poškození povrchové úpravy (lazury)
- Houbička

Ochrana oken po instalaci (montáži)

- Při instalaci oken a dveří, chráňte povrchovou úpravu (lazuru) před kontaktem s alkalickými omítkami, které mohou způsobit zbarvení.
- Vnitřní a vnější lazuru dřevěného profilu a povrchovou úpravu hliníkového opláštění chráňte před mechanickým poškozením. K olepení rámu za použití zakrývací fólie a lepicí pásky používejte pouze lepicí pásky k tomuto účelu speciálně určené. Nesmějí obsahovat rozpouštědla, změkčovadla a musejí být odolné proti UV záření a povětrnostním vlivům. Doporučená lepicí páska je TESA 4438 nebo KIP 308.
- Nenechávejte okna polepená a zakrytá déle, než 7 dnů. Delší doba než-li výše uvedená může vést k hromadění vlhkosti nebo ke zvýšení přilnavosti pásky, což může při následném odstraňování vést až k poškození lazury.
- Při aplikaci montážní pěny dbejte zvýšené opatrnosti! Montážní pěna zanechává na lazuře viditelné skvrny. Při kontaktu montážní pěny s lazurou nechte montážní pěnu zatvrdnout a následně šetrně odstraňte.
- Po ukončení následných stavebních prací proveďte kontrolu odtokových kanálů, nesmějí být ucpané.
- **Otvorové výplně nevystavujte vlhkosti vnitřního vzduchu nad 60%**, která může způsobit poškození otvorové výplně (např. zkroucení profilů, zvětšení rozměrů jednotlivých elementů, poruchy lazury). Zajistěte pravidelné větrání!

Mytí oken a dveří

- První mytí oken a dveří doporučujeme provést až po cca 6 týdnech po ukončení montáže.
- Nejdříve se povrch zbaví nečistot omytím povrchu utěrkou nepouštějící vlákna a čistou teplou vodou. Následně se nanese čistící prostředek na vodní bázi Zobel Reiniger (5101), jenž zbaví povrch mastnoty. Prostředek necháme krátce působit, nakonec se vše setře houbičkou a čistou vodou. Poté nanese na povrch ochranný balzám Zobel Schutzemulsion (5102), který rozetřeme v tenké rovnoměrné vrstvě čistou houbičkou. Zaschlý povrch se následně vyleští hadříkem.
- Aplikace ochranných prostředků (5101, 5102) je možná při teplotě +10°C až +30°C). Ochranné prostředky nenanášet na přímém slunci nebo na sluncem ohřátý povrch!
- Pro dosažení optimální ochrany oken a zachování barevného odstínu, doporučujeme povrch oživit 2x ročně (jaro, podzim). Tím dosáhnete opticky bezvadného povrchu, protože dojde k uzavření všech mikrotrhlin.
- Aby nedošlo k nenávratnému poškození povrchové úpravy, vyhněte se při mytí oken používání abrasivních čistících prostředků, jako např. tekuté čistící abrasivní prostředky, drátěnky, nože a zejména ředidla!

Kontrola povrchové úpravy a odstranění drobných poškození

- Všechny povrchy, zvláště ty ve spodní čtvrtině oken, ale i hrany, po kterých teče voda, by měly být s pravidelností kontrolovány (min. 2x ročně nebo po působení povětrnostních vlivů –např. krupobití).
- Drobná mechanická poškození (např. povrchové škrábance na lazuře) můžete bez problémů odstranit za pomoci produktu Zobel Schutzlasur. Na poškozené místo nanese v tenké rovnoměrné vrstvě čistou houbičkou Zobel Schutzlasur. Po zaschnutí aplikujeme ochranný balzám Zobel Schutzemulsion (5102). Ostatní poškození je nutno řešit s výrobcem oken a dveří.